Unidad Especializada en Gestión del Conocimiento y Publicaciones

Maestría en Gerencia de la Salud

Curso Métodos Estadísticos Guía MINITAB Módulo 2

Nombre del profesor: MSc. Sofía Arburola Briceño Correo electrónico: s.arburola@gmail.com



ÍNDICE

TIPOS DE DATOS VRS TIPOS DE GRÁFICOS	3
GRÁFICO DE DISPERSIÓN, CORRELACIÓN O TENDENCIA	_
DIAGRAMA DE PARETO	_
GRÁFICO DE HISTOGRAMA	12
GRÁFICO DE CAIAS Y BIGOTES	16

Tipos de datos

Variables cuantitativas

Continuas

- Toma cualquier valor.
- Puede ser decimal.
- Ejemplo: temperatura, presión, altura, edad.

Discretas

- Toma valores enteros.
- Ejemplo: número de alumnos, cantidad de estudiantes.

Variables cualitativas

Discreta Nominal

- Categorías no ordenadas.
- Ejemplo: género, grupo sanguíneo, lugar de nacimiento.

Discreta Ordinal

- Categoría ordenada.
- Ejemplo: escolaridad, grado de satisfacción.

Tipos de gráficos


Continua-Continua	Discreta-Discreta	Continua-Discreta
Histograma.	 Gráfico de barras. 	 Caja y bigotes.
• Gráfico de	• Diagrama de Pareto.	• Diagrama de Pareto.
dispersión (gráfico	 Gráfico de pastel. 	Gráfico
XY).		multivariable.
 Caja y bigotes. 		


Gráfico de dispersión, correlación o tendencia

Este gráfico permite comprobar si existe relación entre dos variables de interés. En Minitab lo que se va a calcular es el Coeficiente de correlación (R), en este caso podemos calcular el valor usando el R-simple (coeficiente de correlación de Pearson) o R-cuad (R-cuadrado).

R simple:

De Minitab se calcula el coeficiente de correlación de Pearson. Existe una correlación alta entre las variables cuantitativas si el valor es lo más cercano a 1 ó -1.







R-cuad:

De Minitab podemos calcular el cuadrado del coeficiente de correlación de Pearson y obtener el gráfico de dispersión con la ecuación de la recta de mejor ajuste.

El R-cuad es el porcentaje de variación de la variable de respuesta que explica su relación con una o más variables predictoras. Por lo general, mientras mayor sea el R-cuad, mejor será el ajuste del modelo a sus datos.

El R-cuad siempre se encuentra entre 0 y 100%. El R-cuadrado también se conoce como el coeficiente de determinación o determinación múltiple.





Existen otros elementos a considerar como error estándar de la regresión (S), el cual mide en las unidades de la variable de respuesta y representa la distancia estándar que separa a los valores de los datos de la línea de regresión ajustada. Mientras más bajo sea el valor de S, mejor predecirá la respuesta el modelo. Si compara diferentes modelos, el modelo con el menor valor de S indica el mejor ajuste. Por otra parte el R-cuad (ajustado), es el porcentaje de variación en la variable de respuesta que es explicado por su relación con una o más variables predictoras, ajustado para el número de predictores en el modelo. El valor de R2 ajustado incorpora el número de predictores del modelo para ayudarle a elegir el modelo correcto.


Diagrama de Pareto


Está basado en el principio que dice "unas pocas causas son las que crean los mayores efectos". El gráfico o diagrama de Pareto indica claramente qué causas crean los mayores problemas en la organización.

Consiste en que aproximadamente el 80% de los problemas (defectos) se deben a tan sólo el 20% de causas ("Principio de Pareto" o "Ley 80-20")


Podemos realizar un diagrama de pareto dependiendo del tipo de variable:

Por frecuencia, para <u>variables cuantitativas</u>





Por variable, para <u>variables cualitativas</u>



4-El resultado es el diagrama de pareto, que indica cuales son los defectos que más afectan por turno.





Gráfico de Histograma


Representa gráficamente la dispersión o variabilidad que presenta una serie de datos, por la frecuencia u ocurrencia de los datos de la variable.

Variable con 1 serie de datos (simple)



2-Seleccionamos el gráfico de Histograma

Graph->Histograma




3- Se habilita un cuadro de selección.

<u>Simple:</u> Genera el histograma sin mostrar la curva de mejor ajuste.


<u>Con ajuste:</u> Muestra la curva de mejor ajuste o la curva de distribución de los datos.

Con grupos: Cuando existe más de una serie de datos.




4-Ingresamos los datos al formulario.

En este ejemplo la variable que se graficará será la Edad.




5-Se despliega el gráfico de Histograma, con la visualización de la distribución de frecuencia de la variable Edad.




Variables con 1 o más series de datos (con grupos)

1-Cargamos la base de datos.

File->Open Worksheet->Seleccionar la base de datos




En este ejemplo se requiere graficar la distribución de la variable longitud, que contiene 2 series de datos para el proveedor A y B.



2-Seleccionamos el gráfico de Histograma

Graph->Histograma




3- Se habilita un cuadro de selección.

<u>Simple:</u> Genera el histograma sin mostrar la curva de mejor ajuste.

<u>Con ajuste:</u> Muestra la curva de mejor ajuste o la curva de distribución de los datos.

Con grupos: Cuando existe más de una serie de datos.



4-Ingresamos los datos al formulario.

En este ejemplo existen datos para un Proveedor A y
B, por lo que completamos el espacio de "Categoría por grupo"

Histogram: With Fit and Groups


C1 Proveedor C2 Longitud

Graph variables:

Longitud

5-Se visus

0.00



5-Se despliega el gráfico de Histograma, con la visualización de las dos series de datos.






Gráfico de Cajas y Bigotes

Un diagrama de caja y bigotes es un gráfico basado en cuartiles, mediante el cual se visualiza un conjunto de datos.


Es un gráfico que suministra información sobre los valores mínimo y máximo, los cuartiles Q1, Q2 o mediana y Q3, y sobre la existencia de valores atípicos y la dispersión de los datos.





2- Seleccionamos el gráfico de caja y bigotes

Graph->Boxplot




3-Se habilita un cuadro de selección

Una Y: corresponde a una variable de una misma muestra. Puede ser de dos tipos:

- Simple: se utiliza cuando se requiere graficar la dispersión de una variable. Ejemplo: Una muestra A presenta diferentes datos de altura.
- Con grupos: se utiliza cuando en una misma muestra se presentan en diferentes clases o categorías para la variable. Ejemplo: Una muestra A presenta tres tipos de aditivos (x1, x2, x3), con diferentes datos de altura para cada uno.

Múltiples Y: corresponde cuando la variable a graficar se presenta en más de una muestra.

- Simple: se utiliza cuando la variable a graficar se presenta en dos o más muestras. Ejemplo: Se requiere graficar para la muestra A y la muestra B la variable altura.
- Con grupos: se utiliza cuando en una misma muestra se presentan en diferentes clases o categorías para la variable. Ejemplo: Una muestra A y otra muestra B presentan tres tipos de aditivos (x1, x2, x3), con diferentes datos de altura para cada uno.



4-Se ingresan los valores a graficar.

En este ejemplo se tiene una muestra de fertilizante (Una Y) con varios grupos de aditivos para obtener diferentes datos de altura.

